

# **Fehler die eine Rückrufaktion Wert wären !**

**Beitrag von „Dicker2005“ vom 22. Dezember 2010 um 16:51**

**Es ist wieder mal soweit!**

**2008 wurde der Niveausensor vorne links erneuert!**

**Ich war heute in Werkstatt ist der selbe wieder!!**

**Der Ingenieur der den Sensor an diesen Platz gesetzt hat müßte die gelbe Zitrone bekommen.**

**Ohne Spritzschutz ist klar das das Wasser zwischen Stecker und Sensor kommt und die Kontakte zusammenrosten/gammeln etc. läßt.**

**Ich werde dies mal VW schreiben,was die sagen!**

**Habe keine Lust alle zwei Jahre das selbe mitzumachen!!!!**