

# **Urplötzlich starkes Laufgeräusch hinten rechts.**

**Beitrag von „FWB Group“ vom 22. Dezember 2010 um 21:55**

Koppelstangen eingebaut, gleich noch Filter alle raus, auch Gas, auch Öl usw., weil der dicke Jungens grad mal bei uns inner Werkstatt stand.

