

Touareg 2007, Iphone und Bluetooth: Lösungen?

Beitrag von „LoQi“ vom 27. Dezember 2010 um 17:29

Hallo zusammen:



leider gibt es nichts Aktuelles, also wollte ich mal meine Erfahrungen kundtun und Eure Erfahrungen sammeln:

Ich habe mir bei meinem Dicken ein "neues" Telefonmodul wegen IPHonebenutzung einbauen lassen:

7P6 35 730 B (für das IPHone).

Ich hatte vorher ein werkseitiges FSE Premium Modul mit rSAP und außenliegender Antenne.

Meine Erfahrungen bisher:

Telefonieren klappt jetzt, und Bluetooth-Audio auch  , aber folgende Probleme habe ich mittlerweile gefunden:

1. Meine Telefontaste am Lenkrad funktioniert nicht mehr (Kann keine Gespräche annehmen oder beenden, die Sterntaste funktioniert aber einwandfrei). Kann man das vielleicht umprogrammieren?
2. (Schönheitsfehler?) Die nette Frauenstimme sagt am Ende einer Sprachnummerwahl teilweise "erstens", "zweitens", "drittens", etc. Hat jemand ähnliche Erfahrung?
3. Meine "Phone"-Direktwahl am Bildschirm des RNS 510 funktioniert aktuell auch nicht mehr, habe auch schon versucht die Nummern umzuprogrammieren. Fehlermeldung "Rufaufbau fehlgeschlagen".
Wählen aus dem Spreicher (z.B. gewählte Rufnummern) klappt einwandfrei.

Jetzt habe ich von einem anderen Teilelieferanten ein anderes Modul empfohlen bekommen: folgende Nummer: 1z 035 729 E (wohl aus einem Skoda).

Das soll wohl besser funktionieren. Hat das jemand vielleicht im Gebrauch und Erfahrung.

Danke im Voraus.

Gruß aus Köln

Sven