

Regensensor für die Füße

Beitrag von „lillyfee“ vom 11. Februar 2004 um 20:00

Also, ich hatte das selbe Problem mit dem Regensensor. Nachdem mein Panzer wegen diverser Kleinigkeiten in der Werkstatt war, wurde offensichtlich auch ein Softwareupdate eingespielt. Seitdem funktioniert der Sensor so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der KD-Meister versucht noch zu ermitteln, ob der auf das Update durchgeführte Reset oder das Update "Schuld" am neuen Benehmen des Sensors haben.

Was Deine Werkstatt betrifft muss ich Heinz recht geben.

Grüsse