

Lieferzeit? 3 - 4 Monate ?

Beitrag von „Reitersmann“ vom 29. Dezember 2010 um 12:13

[Zitat von wolf2](#)

ich hoffe, dass in Verbindung mit den neu entwickelten "kleineren Spiegeln" wenigstens das Manko, dass die alten größeren Spiegel hatten, nämlich das sich bei Regen und vor allem Salz auf der Fahrbahn sowohl die Siegel selbst als auch die Seitenscheiben schon nach ca. einer Stunde Fahrzeit so zugespritzt hatten, dass man ohne manuelle Reinigung nichts mehr nach hinten gesehen hat, beseitigt wurde. 😞

Zu dem Thema "Unimogfeeling" beim Wechsel auf den Alten kann ich dir nur voll zustimmen. Auch mir ging es nach ausgiebiger Probefahrt genau so.

Bei dem Wort Seitenscheibe fällt mir noch ein, dass beim Neuen, dank der kleinen Dreieckscheibe, wieder mit leicht geöffnetem Fenster gefahren werden kann ohne das es zieht wie in einem Hasenkasten 🐰