

Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „TouaregHVL“ vom 2. Januar 2011 um 14:17

Hatte ien vergleichbares Problem bei meinem T5 TDI...

Problem wurde nach langer Suche an einem Unterdruckschlauch zur Turbosteuerung entdeckt...

MARDERBISS !!!!



Gruß aus dem Havelland