

# Wasser im Fussraum

Beitrag von „Herbie01“ vom 4. Januar 2011 um 16:46

[Zitat von Marcus R.](#)

So ich hatte jetzt auch seit gestern Wasser im Beifahrerfussraum.

Als ehemaliger Sharanfahrer hatte ich die Heckscheibenwaschanlage in Verdacht. Schein wohl ein VW Problem zu sein denn Volltreffer das Verbindungsstück hinter dem Sietneairbag hatte sich gelöst und bei jedem Betätigen des Heckscheibenwaschers lief mir die Brühe fast komplett über den linken Sicherungskasten bis unter den Teppich

Ach ja ich hatte es auch gerochen das es Waschwasser sein muss. Langsam ärgere ich mich über VW immer mehr denn viele Fehler die ich in meinem Sharan und davor in meinem Passat erlebte holen mich jetzt beim T Reg wieder ein.

Grüße

Marcus

[Alles anzeigen](#)

Genau das war auch mein Problem, nun trocknet er vor sich hin.

Beim abnehmen der A-Säule ist zu beachten, das hinter dem Airbagschild eine Torxschraube sitzt.

Hier ein paar Bilder:

Gruß und viel Spaß am Schrauben.