

Touareg springt schlecht an

Beitrag von „bulle“ vom 4. Januar 2011 um 21:57

Hallo,

meiner ist auch schlecht angesprungen und das bei +12 Grad. Ursache waren defekte Einspritzdüsen, die zuviel Diesel in die Brennräume befördert haben und der Motor somit fast abgesoffen wäre - so mein freundlicher. Kostenpunkt für 6 neue Einspritzdüsen 3600 Eu. Ganz großes Tennis!!

Nur mal so als Gedanke!

Gruss

Bulle