

keine Heizung bei kaltem Motor

Beitrag von „Thomas111“ vom 5. Januar 2011 um 10:06

Guten Morgen und ein gesundes Neues,

ich habe es nun endlich geschafft zum 😊 zu fahren und hoffe mal das ich das jetzt alles mal zusammen bekomme.

Erstmal hat mir der 😊 gesagt das Zuheizter und eine ab Werk verbaute Standheizung ein Gerät ist, nur für alle die es interessiert.

Ratlosigkeit war jedoch auch dort da, weil es momentan so aussieht das wenn ich die Standheizung frühs anschalte und ich dann los fahre kalte Luft kommt (momentan eiskalt), aber wenn ich den T morgens ohne vorherige Standheizung starte er sofort als nach ca. ein paar Minuten warme Luft erzeugt. 😞

Wir haben ihn mal an die Diagnose gehängt und siehe da zwei Fehler hat er gefunden

00667 004

Außentemperatursignal

kein Signal/ Kommunikation sporadisch

01412 004

Glühkerze mit Flammenüberwachung -Q8

unplausibles Signal

sporadisch

Die Fehler wurden erstmal gelöscht und jetzt schauen wir mal wie es weitergeht.

Ganz schön kompliziert die Technik in den heutigen Fahrzeugen.

Ich halte Euch aber auf dem laufenden.

Gruß Thomas