

keine Heizung bei kaltem Motor

Beitrag von „Thomas111“ vom 6. Januar 2011 um 14:11

Der Außentemperaturfühler könnte das Problem verursachen, das ist richtig, jedoch zeigt und zeigte er mir keine unplausiblen Temperaturen im Außenbereich an, oder ist die Außentemperaturanzeige wieder mit einem anderen Sensor bestückt?

Gruß Thomas