

keine Heizung bei kaltem Motor

Beitrag von „macko“ vom 6. Januar 2011 um 14:20

Hi,

welcher Außentemperaturfühler das in Deinem Fehlerprotokoll ist, steht leider nicht dabei.

Die Klima (ich nehme an bei Dir 2C) hat im Frischluftansaugkanal einen eigenen Temperatursensor (G89).

gruss

marco