

Steuerkette defekt nach 79000 km

Beitrag von „cybister“ vom 9. Januar 2011 um 11:05

...und zwar um den alten 3,2L-V6, bei dem ist dieses Problem durchaus schon öfter aufgetreten!

Gruss,
Michael