

Mein Touareg Leuchtet , erst Abgas Werkstatt dann noch Motorsteuerung Werkstatt ???

Beitrag von „lenatobias“ vom 9. Januar 2011 um 18:58

Hallo zusammen,

will nun noch schnell berichten, wie die Sache ausgegangen ist.

Also, wie gesagt Turbo neu, AGR-Ventil neu unmd trotzdem immer wieder das Gleiche - Motorsteuerung -> Werkstatt oder auch mal zur Abwechslung Abgas-> Werkstatt.

ABER - Fehler gefunden!!! Es lag am Partikelfilter - der war zerbrochen. Hat man wohl gesehen wenn man reinschaut (wohl vom Turbo aus?) Das Diagnosegerät hat deswegen bzw. trotzdem immer zu geringen Ladedruck und damit einen defekten Turbo signalisiert.

Jetzt hab ich noch einen neuen Partikelfilter und er läuft wieder ohne meckern - Gott sei dank... der Tausch wurde kulanter Weise vom ATH übernommen, die Kosten für´s Material von VW.

Ach übrigens - am 30.12.10 wieder die gleichen Fehlermeldungen, ich kurz vorm ausflippen, mach die Motorhaube auf - was soll ich sagen - hatte Besuch von einem Marder und dem hat ausgerechnet (oder zum Glück nur) so ein kleiner dünner Druckschlauch (ich mein diese dünnen vom Turbo zum Druckschalter oder was das ist Beifahrerseite ziemlich oben drauf) vom Turbo geschmeckt. einfach zerbissen.

Schlauchverbinder rein und siehe da alles wieder in Ordnung.

@ blinnekvw

Kleine Ursache mit großer Wirkung. Das war aber sehr offensichtlich - daran sollte es bei dir nicht liegen.

Gruß Tobias