

Motor Undicht

Beitrag von „Butze“ vom 11. Januar 2011 um 20:01

Hallo T-regs

habe oil in Fahrtrichtung recht entdeckt, erste Prognose Ventildeckel-Dichtung oder Turbe. Bin mal gespannt was auf mch zu kommt. Mus bei der Ventildeckel-Dichtung

auch der Motor Raus.

