

# **verspannung bei rangieren**

**Beitrag von „Frank“ vom 14. April 2004 um 20:30**

Hallo,

Das stimmt, und bis 16000 km hatten meine Pirelli P Zero noch Vorne und Hinten 5mm. Jetzt mit 20000 km habe ich Vorne noch 3mm und Hinten 4,5 mm. Ich werde das mit diff vorne überprüfen lassen, stellt sich nur die frage wie???

Gruss

Frank