

# Bremsefehler hinten rechts

**Beitrag von „bruno 18“ vom 13. Januar 2011 um 21:34**

Hallo,

hatte meinen Dicken vor zwei Tagen bei meinen :). Die Kardanwelle wurde gewechselt. Nebenbei hat mir der Werkstattmeister gesagt das meine hintere rechte Bremse nicht richtig mitbremst.

Hat gemeint soll erstmal wieder ne längere Strecke auf der Autobahn fahren, würde sich dann wahrscheinlich von selbst erledigen.

Nun bin ich heute knapp 800km gefahren und hab das bei gelegentlichen Pausen mal beobachtet.

Konnte feststellen das an der besagte Seite die Scheibe nicht so "glänzend" abgenutzt ist wie an der anderen Seite.

Kann mir jemand vielleicht eigene Erfahrungen mit diesen Problem schildern?

Habe hier im Forum gelesen das man vielleicht mal mit angezogener Feststellbremse losfahren soll.

Jetzt hat mir aber mein 😊 beim letzten Bremsbelagwechsel (ca. 10000km seither gefahren) gesagt das der Touareg mit ner integrierten Trommelbremse ausgestattet ist.

Soll das nun heißen das ich wenn ich die Feststellbremse betätige, die Scheibenbremse gar nicht in Aktion tritt?

Da wäre dann auch der Versuch mit angezogener Feststellbremse loszufahren hinfällig?

Kann mir da jemand weiterhelfen?

Gruß,

Bruno 18