

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „bejai“ vom 14. Januar 2011 um 20:29

Hallo,

auch von mir als Neuling mal eine Meldung.

Habe soeben meinen ersten T bekommen 4/2006 V6 TDI Schalter 85000Km erste Kupplung .

Ich konnte beim Beschleunigen auf den 200Km Rückweg nix feststellen.

Hatte meinen 😊 aber beim Kauf auf das Problem abgesprachen.

Der meinte, wie hier bereits geschrieben, es gibt die besagte Aktion Kupplungstausch noch VW übernimmt 50% auf Meldung vom 😊 wenn das Fahrzeug zugelassen ist. Wir haben ausgemacht, das nun nach einer zulassungszeit von 10 Tagen die Kupplung, ringe, Ausdrucklager , ... getauscht werden und VW 50% übernimmt und der 😊 den rest.

Das war für mich dann auch eine Kaufüberzeugung.

Hat jemand nach der Umstellung bereits mehr als 10000 KM gefahren und wie ist das nun? wieder aufgetreten?

Danke mal für eine Info.

Bejai