

Und noch was Neues: Wasser vom Innenraumhimmel

Beitrag von „Holz“ vom 16. Januar 2011 um 13:06

Bei meinem Auto hatte ich das selbe Problem.

Wasser drang am Dachhimmel in der Nähe der Bedienung für die Standheizung ein.

Ich baute den Schalter für die Innenraumleuchte aus und habe den dahinterliegenden Hohlraum mit trockenen Papiertüchern ausgestopft.

Nach einem verregnetem Tag zupfte ich diese Papiertücher wieder heraus, und stellte fest, daß der Wassereinbruch von der rechten Fahrzeugseite kam.

Eine Untersuchung der Wasserabläufe des Schiebedachs blieb erfolglos.

Die Schrauben der Dachleisten (für den Dachträger) hatten sich gelöst und konnten zum teil mehr als eine Umdrehung nach gezogen werden.

Ein ausgiebiger Wassertest(incl. trockener Papiertücher in der Dachkonsole) bestätigten diese Ursache, und mein Auto ist wieder dicht.

MfG

Holz