

Xenon Brenner Beifahrerseite wechseln, allerdings kein sechskant vorhanden

Beitrag von „Denim“ vom 16. Januar 2011 um 17:54

Hallo Touareg - Freunde,

habe folgendes Problem.

Beim ausbauen meines Scheinwerfers vorne rechts habe ich festgestellt, dass es keine sechskant Schraube gibt. Diese gibt es nur auf der Fahrerseite.

Was soll ich jetzt machen?

Hoffe ihr könnt mir helfen.

Danke und liebe Grüße aus dem Münsterland.

Denim