

# Vergleich Modell 2004-2005 R5

**Beitrag von „chrisib“ vom 18. Dezember 2004 um 21:43**

Hallo '05 Fahrer!

Meiner (R5) ist auch Bauserie 05, habe Keyless und der glüht so gut wie nie vor!

Wir hatten in Wien kurze Zeit bis zu -8/-10°C. Wenn ich das Startknöpfchen komplett durchdrückte, leuchtete die Vorglühanzeige gerade eine halbe Sek und der Motor wurde gestartet (ohne Probleme oder Drehzahlschwankungen wie ich es von meinem MB her kannte!) Wenn ich jedoch den Startknopf nur bis zur 1. Stufe betätige, glüht der T lt. Anzeige gut 1-3 Sek vor!

Ist es nun schlecht, den Knopf sofort ohne weiteres Vorglühen durchzudrücken?!?

Ig Christian