

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „macko“ vom 22. Januar 2011 um 11:37**

Hallo zusammen,  
danke Seb für die Bilder!!

Weiß eigentlich jemand, wann das besagte Teil geändert wurde oder wurde das bis zum Produktionsende eingesetzt??

So wie ich das bis jetzt gelesen habe, war noch kein GP betroffen, oder?

gruss  
marco