

# Auspuffanlage V8 Bj.2004

Beitrag von „autogotte“ vom 22. Januar 2011 um 19:57

[Zitat von autogotte](#)

Hallo, vielleicht kann jemand helfen

Bei mir hat sich das Flexrohr, welches zwischen Kat und Motor sitzt, oben gelöst ( Beifahrerseite). Jetzt blubbert er zwar schön, aber ist wahrscheinlich nicht so gesund auf Dauer. Hat jemand vielleicht eine pdf Seite, wo man eine E-Teilnummer findet? Ich denke mal, das man erstmal noch weiterfahren kann, oder kann etwas schlimmeres passieren?

Mario

Kann man dieses Flexrohr denn auch schweißen oder vielleicht ein Flexrohr-Universalzwischenstück dort einschweißen? Ich war auch beim 😊 , aber der sagte, er würde es so lassen, denn es ist nichts schwarz in dem Bereich von den Abgasen. Man hört es halt nur.