

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „bejai“ vom 29. Januar 2011 um 17:37

HALlo,

Habe Ihn wieder mit neuer Kupplung. Hoffe jetzt kann ich meilenweit fahren . Der 😊 hat mir die alte Kupplung Ausdrücklager und das Zwiemassenschwungrad gezeigt.

Kupplung: Leichte verschleißspuren aussen ( schien nicht richtig angelegen zu haben ( obwohl beim Fahren ( 2500KM / Woche bis Wechsel) nix zu merken war.

Zweimassen Schwungrad

Da waren Risse am/im Gummi zu sehen

Ausdrücklager

nix besonderes Festzustellen.

Nur:

Der 😊 hat eine Schelle ( Halteklammer ) des Kühlmittelschlauches nicht wieder befestigt. . Auf der Heimfashrt, hat die Riemenscheibe den Schlauch geschreddert. 🚗

Nu ist er wieder beim 😊 und kriegt nen neuen Schlauch.

Und ich fahr Polo und stoße mir den Ellenbogen an der B-Säule.

Hoffe und Bete, das dann die Werkstattbesuche Vergangenheit sind bis zur nächsten Inspektion. 🚗

Gerald