

# Und noch was Neues: Wasser vom Innenraumhimmel

Beitrag von „Holz“ vom 1. Februar 2011 um 15:26

!. Upedate.

Mein Auto war nach oben beschriebener doch nicht dicht!!

Also folgte eine Radikalkur in Form von der Entfernung des Dachhimmels incl. aller störender Anbauteile.

Es stellte sich heraus das der Verstärkungsrahmen des Schiebedaches undicht war.

Nachdem dieser Verstärkungsrahmen mit Karosseriedichtmasse abgedichtet wurde bin ich noch etwa 10 Tage ohne besagter Anbauteile herum gefahren.

Mein Auto ist jetzt wirklich dicht, und mittlerweile auch wieder zusammengebaut.

MfG

Holz