

Abblendlicht geht nicht mehr nach Standlichtbirnenwechsel!?

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 5. Februar 2011 um 16:49

Hallo alle,

Habe heute die Standlichtbirne an der Fahrerseite ersetzt da defekt.

Jetzt habe ich Standlicht, aber geht das xenon abblendlicht und auch das Kurvenlicht (l+r) nicht mehr?

Ausserdem kriege ich dann die Meldung das AKS sei defekt ich soll das Bordbuch nachschauen. Habe alles schon -zig mal nachgeschaut aber finde nix....

Wer weiss was da los sein kann? Ohne Abblendlicht sieht man schlecht nachts...

Oh ja, es handelt sich um eine W12 Sport.

Danke im voraus!