

# 1. Klackgeräusch in Stellung P, 2. Unfall verschwiegen

**Beitrag von „Dieselross“ vom 6. Februar 2011 um 10:44**

Hallo,

...ein leises Knackgeräusch beim Tritt auf die Bremse in "P" ist wohl normal ... denke, da wird der Wahlhebel entriegelt, damit man die Fahrstufe wechseln kann.

(mit Hand auf den Wahlhebel spürt man das auch leicht).

LG

Dietmar