

# 1. Klackgeräusch in Stellung P, 2. Unfall verschwiegen

Beitrag von „Medicman“ vom 6. Februar 2011 um 10:47

[Zitat von Dieselross](#)

Hallo,

...ein leises Knackgeräusch beim Tritt auf die Bremse in "P" ist wohl normal ... denke, da wird der Wahlhebel entriegelt , damit man die Fahrstufe wechseln kann .  
(mit Hand auf den Wahlhebel spürt man das auch leicht).

LG

Dietmar

eine gute Nachricht, danke 😊