

Bluetooth nachrüsten...welche Möglichkeiten für 2003er mit RNS2 und Nokia 6310i?

Beitrag von „Heidegeist2000“ vom 6. Februar 2011 um 19:26

Könntest du vielleicht auch mal dein Model (baujahr) und die werksseitige Installation genauer beschreiben. Es scheint mir am Nokia 6310i zu liegen, dass der von dir erwähnte Adapter nicht verwendet werden kann. Oder hattest du auch diese Vorbereitung?

Hat sonst jemand eine Ahnung ob das 6310i eine besondere Vorbereitung hat, so dass der erwähnte Adapter nicht passt?