

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „strobi“ vom 8. Februar 2011 um 07:59

Warum kannst Du nicht verbinden? -nimmt er die Pin nicht? oder fragt er gar nicht nach einer Pin? hast Du die Standard Pin ausprobiert? 0000 1234 1111

Bei mir und einigen anderen hat es mehrere Versuche gebraucht um zu pairen. (Bei Audi geht es z.B. nur in der ersten Minuten wenn Zündung an)

Sicher, dass nicht noch ein anderes BT Headset im Umfeld ist?- Der Touareg meldet sich mit normalerweise mit "Volkswagen UHV"

Drück Dir die Daumen, dass es noch klappt