

# Parksensor defekt?

**Beitrag von „mindscope“ vom 9. Februar 2011 um 20:55**

Hallo!

So, nun war ich heute beim Freundlichen und habe dort folgendes erfahren:

- a) ein elektrischer Defekt an den Sensoren liegt nicht vor
- b) das Problem kommt von dem von vorne gesehen 3. Sensor von links, dieser ist unten etwa maximal einen halben Millimeter tiefer als oben, steht also leicht schief, dort kann Wasser eindringen
- c) das Problem tritt ja immer bei längeren Fahrten bei Regen und Schnee auf, daher ist die Erklärung erst mal plausibel.
- d) ich kann das erst mal selbst abdichten DENN:

Für VW ist das kein Garantiefall, da der Sensor durch einen Rempler (wenn auch ärgerlicherweise des Vorbesitzers, aber beweist das mal...) verstellt wurde, die Gebrauchtwagengarantie greift nicht.

Laut dem Freundlichen muss die komplette Stoßstange ab, und die Halter gäbe es nicht einzeln, es müsse die gesamte Stoßstange erneuert werden, falls der Halter des zurückgeschobenen Sensors defekt sei.

"Das kann bei diesem Fahrzeug schnell im vierstelligen Bereich enden..." Zitat Meister

Also was mache ich jetzt?!?

Habe gesehen, dass die schwarze Abdeckung unter der Stoßstange mit ein paar Torx-Schrauben zu lösen ist, würde da gern mal nen Blick reinwerfen, von wegen man kommt an die Sensoren nicht heran.

Bin auf jeden Fall erst mal alles andere als begeistert...

LG  
Arnd