

Motorfehler / Werkstatt aufsuchen

Beitrag von „Darragh“ vom 11. Februar 2011 um 14:19

Hallo zusammen

UPDATE:

Also, ich war heute beim 😊 und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dabei wurden 2 Ereignisse erkannt.

1.) 00565 P0235 001

LADEDRUCKREGLUNG Regelgrenze unterschritten

Fehlerhäufigkeit: 1

Priorität: 0

Verlernzähler: --

Messwerte:

Wert 1: 3520 /min

Wert 2: 479 Nm

Wert 3: 176 km/h

Wert 4: 2295 mbar

Wert 5: 1795 mbar

Wert 6: 857 mg/H

Wert 7: 17.1°C

2.) 13128 P3348 004

ANSTEUERUNG Steuereinheit für Abgasturbolader 1 - J724

Fehlerhäufigkeit: 1

Priorität: 0

Verlernzähler: --

allgemeiner elektrischer Fehler

Nach Aussage des 😊 solle ich das im Auge behalten. Wenn der Fehler nochmals auftritt, genauere Diagnose. Ich könne erstmal so weiterfahren..... 😞

Kann einer der technisch versierten hier im Forum vielleicht näheres aus den oben gemachten Angaben lesen? denn ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem.

PS: (Turbolader oder Sonden wechseln ist nicht gerade billig beim Dicken)

Danke schon mal im voraus.