

# Motorfehler / Werkstatt aufsuchen

Beitrag von „Darragh“ vom 11. Februar 2011 um 14:19

Hallo zusammen

UPDATE:

Also, ich war heute beim 😊 und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dabei wurden 2 Ereignisse erkannt.

**1.) 00565 P0235 001**

*LADEDRUCKREGLUNG Regelgrenze unterschritten*

*Fehlerhäufigkeit: 1*

*Priorität: 0*

*Verlernzähler: --*

*Messwerte:*

*Wert 1: 3520 /min*

*Wert 2: 479 Nm*

*Wert 3: 176 km/h*

*Wert 4: 2295 mbar*

*Wert 5: 1795 mbar*

*Wert 6: 857 mg/H*

*Wert 7: 17.1°C*

**2.) 13128 P3348 004**

*ANSTEUERUNG Steuereinheit für Abgasturbolader 1 - J724*

*Fehlerhäufigkeit: 1*

*Priorität: 0*

*Verlernzähler: --*

*allgemeiner elektrischer Fehler*

Nach Aussage des 😊 solle ich das im Auge behalten. Wenn der Fehler nochmals auftritt, genauere Diagnose. Ich könne erstmal so weiterfahren..... 😞

Kann einer der technisch versierten hier im Forum vielleicht näheres aus den oben gemachten Angaben lesen? .... denn ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem.

PS: (Turbolader oder Sonden wechseln ist nicht gerade billig beim Dicken)

Danke schon mal im voraus.