

Luftfederung defekt...

Beitrag von „coala“ vom 13. Februar 2011 um 13:37

[Zitat von Fisch](#)

[...] <http://www.elaskon.de/seiten/pflegestation/index.html>

zu finden direkt bei denen im Shop oder bspw. UBS 2 auf Bitumenbasis auch hier:

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?e=STRK:MEWAX:IT>

[...]

Hallo Fisch,

also von Produkten auf Bitumenbasis würde ich persönlich für diesen Zweck die Finger lassen. Das Zeug ist - entgegen anderslautenden Werbeversprechungen - nicht langfristig richtig dicht gegen Feuchtigkeitszutritt. Darunter gammelt es oft munter weiter und dies unbemerkt, da das Zeug im Allgemeinen schwarz oder grau eingefärbt ist. Die zweifellos bessere mechanische Stabilität (Steinschlagschutz) ist dagegen an der besagten Stelle am Federbein nicht gefragt.

Vom "Spaß" einer eventuell einmal notwendigen Reparatur an Teilen, die mit dem Zeug verklebt sind, mal ganz abgesehen 😬

Grüße
Robert