

Morgens keine Bremskraftunterstützung

Beitrag von „Franks“ vom 14. Februar 2011 um 12:08

Mein Touareg hatte das gleiche Problem, Bremspedal war nach Standzeit über Nacht bretthart. Nach dem letzten Service war das Problem verschwunden, die Reparatur wurde aber nicht auf der Rechnung aufgeführt oder vom Servicemitarbeiter erwähnt, was mich vermuten lässt, dass es was ganz offensichtliches war, irgendein Schlauch irgendwo abgerutscht oder so.

Normal ist es sicher nicht, dass der Unterdruck über Nacht komplett weg ist.

Gruß

Frank