

Temperaturfühler defekt?

Beitrag von „schepi2012“ vom 15. Februar 2011 um 11:28

Moin Moin,
habe bei meinem Dicken neuerdings folgendes bemerkt:

Die Nadel der Kühlwassertemperatur fällt und steigt ständig. Sie geht kurzzeitig auf 90° und fällt wieder auf 0°. Dann steigt sie wieder fällt sie wieder...

Hat einer von euren Dicken schon mal das gleiche Problem? Was könnte der Fehler sein??

LG Gabi