

Abblendlicht geht nicht mehr nach Standlichtbirnenwechsel!?

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 15. Februar 2011 um 12:42

Thema hat sich erledigt...

Nach Fehlersuche beim Freundlichem hat sich herausgestellt das steuergerät der Xenon war defekt. Kostenpunkt inkl. Fehlersuche und MWST 755 Teuro's....

Habe später in Ebay gesehen die gleiche Valeo units kosten neu etwa 129 euro.

Der Freundliche hatte 380 für gleiche gerät verlangt..

Na ja, wir können wenigstens wieder etwas sehen...