

# Beifahrertür kann nicht entriegelt werden

**Beitrag von „Ranki“ vom 17. Februar 2011 um 16:53**

Das sind ja schöne Aussichten!

Mein heutiger Termin in der Werkstatt hat leider nichts gebracht, außer einem neuen Termin wo man nun versuchen wird, doch noch einen Zugang zu bekommen, bzw. dass bei den Arbeiten daran die Tür doch noch aufgeht. Das seltsame ist, dass durch das wahrscheinlich defekte Schloss ein Save-Zustand geschaltet wird, der eine Entriegelung über den Hebel an der Tür nicht mehr möglich zu machen scheint. Bildlich gesprochen greift dort dieser Hebel ins Leere und das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nach dem 28.2. werde ich mehr wissen - nächster Werkstatttermin. Vielleicht kann auch noch ein Zugang über die Mittelsäule versucht werden (Innenverkleidung abbauen um dann möglicherweise näher an das Schloss zu kommen).

Die "große destruktive Lösung" bleibt dann immer noch.

Danke schon mal für die Erfahrungen mit dieser intelligenten Ingenieurleistung der Entwickler.

Gruß Ranki