

Komischer Motortot...

Beitrag von „zellob“ vom 21. Februar 2011 um 19:02

Guten Abend die Herrschaften,

also:

- der Motor hat den Schaden NUR auf der linken Seite. Die rechte Seite ist komplett i.O.!
- das Fahrzeug hat keinerlei Chiptuning!
- der Dicke ist EZ 7/2005
- VW drückt sich davor Kulanz zu übernehmen, also bleib ich auf der Sache sitzen!

Anbei paar Fotos von heute!

Grüße Bernd