

# **Komischer Motortot...**

**Beitrag von „Bernd S“ vom 21. Februar 2011 um 21:31**

Eine neue Überlegung:

Da es ja eine komplette Zylinderbank betroffen hat, stimmt vielleicht mit der Klappensteuerung vom Ansaugtrakt was nicht?