

Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „Xapathan“ vom 22. Februar 2011 um 08:06

Ja, den gibt es... leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Beide Turbolader incl. einer "Kleinteile" wurden getauscht.

Das Fz. war eine Woche in der Werkstatt. Ergebnis: hinterer Stoßfänger beschädigt, Lackschäden an zwei Türen. Die Werkstatt streitet ab, dies verursacht zu haben. Noch mal zwei Tage Aufenthalt beim Karosseriebauer.

Nie wieder!