

Probleme mit den Lautsprechern

Beitrag von „manny1007“ vom 23. Februar 2011 um 17:34

sorry wegen der schriftart...hab mich wohl bischen seltsam ausgedrückt..liegt wohl am holländischen..also.vorher hatte ich dat normale cd-radio,welches im t. eingebaut war. hab dann so ein Maxyon einbauen lassen..boxen haben vorher alle funktioniert.dann wurde bei vw ein update gemacht(software)...nach dem update ging dann garnix mehr.null radio null cd...obwohl,einstellungen am radio konnte ich vornehmen,jedoch ohne geräusch....also fuhr ich zum bosch -dienst...der hat irgendein teil für cirka 10 minuten von der batterie abgeklemmt und dieses spielzeug eingebaut(maxyon). ich war erstmal glücklich überhaupt einen ton zu hören...die boxen in den türen funktionieren leider nicht...
hilfe!!! ich hoffe jemand kann mir helfen...braucht ihr mehr infos???