

# Nach Motorwäsche Riemenschlupf

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Februar 2011 um 12:57

## [Zitat von Bernd S](#)

... hat mein Dicker nach einer (zugegebenermaßen) gründlichen Motorwäsche ein kleines Problem: Der Poly- V Riemen rutscht durch. So extrem, daß die Servopumpe nicht mehr mitläuft ...

Hallo Bernd,

da hast du ja mal wieder sehr gründlich gereinigt 🤖

vielleicht kann man den Riemen mit einer Feile etwas aufrauen 🤖

Grüße von Stephan 🤖