

Kosten 1.Inspektion nach 30000 km! (Touareg I / 7 L)

Beitrag von „lastedition“ vom 28. Februar 2011 um 09:11

Hallo TF,

bei mir ist mittlerweile nach 52 TKM der zweite Service fällig (habe einen Lastedition Bauj. 09.02.2010) und beim ersten Service haben die VW Freundlichen von A - Z nur Mist gebaut.

Unterfahrschutz: Halterung für die Schrauben abgerissen da der Mechaniker zu faul war noch einen Schraube aufzuschrauben (hatte noch da ich daneben gestanden bin gesagt er soll die Schraube aufmachen nein Ratsch):(.

Öl einfüllen: Hatte mein eigenes Öl mitgenommen und der Mechaniker füllte das Öl mit einem Zinkeimer ein. Er startete den Motor und ich fragte da noch ein wenig im Öl im Behälter drin war ob ich es nachschütten darf bzw. ob noch was reingeht.

Als ich im Öleimer von der Werkstatt Spänne entdeckt fiel ich komplett vom glauben ab. Als ich den Mechaniker deswegen angesprochen habe sagte er nur das die Spänne schon unten ankommen würde und das wäre nicht schlimm 😬.

Ich zählte bis drei tief Luft geholt und dann wurde ich unfreundlich zum freundlichen 😞.

Die Spur die von der Werkstatt eingestellt wurde war auch danach noch verstellt.

Also in allen Punkten durchgefallen ohne Ende.

Den Ölwechsel haben die sofort nochmal mit Filterwechsel auf deren Kosten durchgeführt.

Ich habe übrigens auch mal den Beruf erlernt und ich bekommen Nacken schmerzen wenn ich sehe was für Mist und Faulheit dort durchgezogen wird.

Last edition 😬