

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „V6-Driver“ vom 28. Februar 2011 um 20:16

[Zitat von Steffen S.](#)

Hallo zusammen,

ich habe einen Touareg 7L Kong V6 TDI Bj. 06

Ich habe folgendes Problem:

Zwischen 2000 und 3000 u/min fängt mein Touareg 7L ab und zu an mit der Drehzahl zu schwanken.

Er geht sehr schnell mit der Drehzahl hoch, man merkt eine Leistungssteigerung, kurz drauf fällt die Drehzahl genau so schnell ab und die Leistung lässt auch in dieser Zeit wieder nach.

Unter 2000 und über 3000 scheint mir alles normal.

Kann mir vielleicht jemand von euch helfen?

Grüß Steffen

Alles anzeigen

Hallo,

wenn ich mal fragen darf. Fährst du einen Schalter oder Automatik?

Falls Schalter, schau mal [HIER](#)