

Kulanzfall Kardanwelle 3,0 TDI V6

Beitrag von „Xapathan“ vom 1. März 2011 um 22:03

[Zitat von bruno 18](#)

Leider musste ich entsetzt feststellen, dass an meinem Touareg V6 11/06 an der hinteren Kardanwelle das mittlere Gummilager defekt ist. Der Defekt des Mittellagers an der hinteren Kardanwelle ist bei meinem Fahrzeug bei ca. 86000 km aufgetreten.

Diagnose meines :):

-Dosierpumpe undicht, tropft auf das Mittellager. Folglich muß die komplette Welle und die Pumpe getauscht werden. Macht insgesamt knapp 1300€.

Kulanzantrag meines 😊 wurde abgelehnt.

Habe jetzt selbst Kontakt mit VW aufgenommen.

Mal sehen was dabei rauskommt.

Gruß, Bruno 18

Alles anzeigen

Interessant. Berichte doch bitte mal, was daraus geworden ist.

Danke.