

# Türverriegelung mit Fernbedienung

**Beitrag von „macko“ vom 6. März 2011 um 22:01**

Hi,

Kann ein defekter ZV Stellmotor auf der Fahrerseite sein.

Ich würde vorsorglich bis zur Fehlerlokalisierung die Türverkleidung der Fahrertür entfernen, dann kommt der Freundliche im Fall des Falles noch ans Türschloss.

Mit der Einstellung im BC dürfte das nichts zu tun haben.

Gruss

Marco