

klopfendes Geräusch bei Bodenunebenheiten

Beitrag von „V6“ vom 7. März 2011 um 15:04

Hey, ich habe auch so ein Geräusch beim Überfahren dieser Buckel in einer verkehrsberuhigten Zone. Das Geräusch ist nur beim Ausfedern hörbar.

Beim freundlichen wurde das rechte Federbein erneuert. Gestern habe ich es nun auch links gehört. Heute ist der Dicke wieder in der Werkstatt um das linke Federbein(Luftfederung) zuerneuern.

Wenn ich den Wagen wieder zurück bekommen habe, werde ich berichten.

V6 TDI Bj.5/2006 97000 KM