

Probleme mit dem Garagentoröffner!!

Beitrag von „Arndt“ vom 9. März 2011 um 09:54

Hallo Rainer,

unbedingt in den Hörmann-Sender frische Batterien reinsetzen und versuche mal das Anlernen mit verschiedenen Entfernungen zwischen Hörmann-Sender und Touareg-Dachkonsole durchzuführen.