

Homelink

Beitrag von „haya200“ vom 12. März 2011 um 07:55

Guten Morgen

Normal ist 433 hertz,aber probier doch auch einmal verschiedenes aus.

Bei mir war es so,das es erst auch nicht wollte,dann habe ich nach der programierung 1.mal mehr gedrückt,nichts dann 2.mal bestätigt und seit dem funzt es 100%,es kann auch bei einigen sein dass du bis zu 4mal bestätigen musst,kommt auf das system an was verbaut ist.Hoffe ei wenig geholfen zu haben.

MFG

Heinrich

PS.:schönes Wochenende noch