

Fensterheber Beifahrerseite

Beitrag von „Silentservice“ vom 13. März 2011 um 11:57

Tach Kollegen!

Nachdem der Fensterheber auf der Beifahrerseite meines T1 den Geist aufgegeben und mir der 😊 mit den Worten kam "jo des is richtig fui oabeit, des kost mindastns simmihundat euro" möchte ich das gerade selbst mal überprüfen.

Hier die Frage: Nach Ausbau der Türverkleidung sitzt darunter eine weitere Blechverkleidung auf der das Türsteuergerät und auch das Lautsprechersystem montiert ist. Nach dem Lösen der 8 Befestigungsschrauben lockert sich die Türverkleidung im unteren Bereich, ca. 5cm unter der unteren Scheibenkante hält die Verkleidung aber noch fest. Sind keine weiteren Schraubverbindungen sichtbar. Hat da jmd einen Tip?

Optimal wäre ein Scan der Einbauanleitung / Werkstatthandbuch

Vielen Dank im voraus